

PRÉCISE 1100 S

**DAS MULTIFUNKTIONALE MESSGERÄT
FÜR DEN SERVICETECHNIKER**



PRÉCISE 1100 S –

Das multifunktionale Messgerät für den Servicetechniker

DAS DISPLAY

Die Messwerte werden in einem 75 x 40 mm großen, blau beleuchteten, grafischen Display (128 x 64 Pixel) angezeigt.


DER SENSOR

Ein wesentlicher Vorteil der eingesetzten Sensortechnik ist die Verschleißfreiheit. Der Sauerstoffsensor muss aufgrund des Einsatzes der Ultraschalltechnik nicht nachkalibriert werden. Die O₂-Konzentrations- und Flowmessung erfolgt durch die Ermittlung der unterschiedlichen Schalllaufzeiten.

DIE ANZEIGE

Direkt nach dem Einschalten ist das Messgerät einsatzbereit. Die Messwerte können sowohl numerisch als auch grafisch und numerisch dargestellt werden. Die Parameter werden in der Anzeige im Klartext dargestellt. Im Druckmessbereich kann zwischen den Einheiten bar, mmHg und PSI gewählt werden.

Schematische Darstellung: Flow- und Konzentrationsmessung im P 1100 S



EIN GERÄT – 3 FUNKTIONEN –

Konzentrations-, Flow- und Druckmessung

DIE ELEKTRONIK

Das Sensorsignal wird durch einen Mikroprozessor ausgewertet und zur Anzeige gebracht. Das Gerät wird mit NiMH-Akkus betrieben. Sie können mittels eines Ladegerätes auch während des Betriebes nachgeladen werden.

Die Kalibrierwerte werden intern gespeichert. Die Bedienung erfolgt über eine leicht zu reinigende Folientastatur. Das Messgerät schaltet sich 5 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung automatisch ab.

DIE VORTEILE

- verschleißfreier Flow- und Sauerstoffsensor auf Ultraschallbasis – muss nicht erneuert und nicht nachkalibriert werden
- einfache 2-Tasten-Bedienung
- verzögerungsfreies Ansprechen der Sensoren
- großes grafisches Display
- Messwerte können sowohl numerisch als auch grafisch und numerisch angezeigt werden
- kein Batteriewechsel notwendig, da akkubetrieben
- Akkus können während des Betriebes nachgeladen werden
- automatisches Abschalten bei Nichtbenutzung
- handlich



Précise 1100 S am Sauerstoffkonzentrator
Précise 6000. Das Précise 1100 S ist auch an jedem anderen auf dem Markt befindlichen Sauerstoffkonzentrator einsetzbar.



Die technischen Daten

Abmessungen (inkl. Anschlüsse):	190 mm x 80 mm x 30 mm
Gewicht (inkl. Akkus):	375 g
Stromversorgung:	intern 3 NiMH-Akkus externes Ladegerät
Display:	grafisches LC-Display blaue Hintergrundbeleuchtung
Temperaturbereich Betrieb:	15°C – 35°C
Druckmessbereich:	0 – 2,0 bar; +/- 1% 0 – 1500 mmHg; +/- 1% 0 – 29 PSI; +/- 1%
Flowmessbereich:	0 – 7,0 l/min; +/- 0,3 l/min
Messbereich Sauerstoffkonzentration:	70 – 98,0 Vol.%; +/- 2%

Der Lieferumfang

Messgerät inkl. Akkus	Art.-Nr. 221.000
Messschlauch	Art.-Nr. 221.003
Bedienungsanleitung	Art.-Nr. 221.004

Sonderzubehör und Ersatzteile

1	Schutztasche	Art.-Nr. 221.005
2	Ladegerät	Art.-Nr. 221.001
3	Messadapter 9/16"	Art.-Nr. 6047
4	Gewindeadapter 3/8" – 9/16"	Art.-Nr. 016.023
5	3 NiMH-Akkus	Art.-Nr. 221.002
6	Messschlauch	Art.-Nr. 221.003

Ihr Ansprechpartner: